





# ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



особые отметки

Адрес \_\_\_\_\_  
Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
Документ на право собственности \_\_\_\_\_  
Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_ м. п. \_\_\_\_\_  
Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_ м. п. \_\_\_\_\_

Свидетельство о регистрации ТС \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Регистрационный знак \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_  
Выдано ГИВАД \_\_\_\_\_  
м. п. \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета \_\_\_\_\_  
Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
м. п. \_\_\_\_\_

Наименование (ф. и. о.) собственника \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Дата продажи (передачи) \_\_\_\_\_  
Документ на право собственности \_\_\_\_\_

Подпись прежнего собственника \_\_\_\_\_ м. п. \_\_\_\_\_  
Подпись настоящего собственника \_\_\_\_\_ м. п. \_\_\_\_\_  
Свидетельство о регистрации ТС \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Регистрационный знак \_\_\_\_\_  
Дата регистрации \_\_\_\_\_  
Выдано ГИВАД \_\_\_\_\_  
м. п. \_\_\_\_\_

Отметка о снятии с учета \_\_\_\_\_  
Дата снятия с учета \_\_\_\_\_  
м. п. \_\_\_\_\_

особые отметки

ВЫДАН ТР. НОМЕР  
73МТ 37-31



1. Идентификационный номер (VIN) **73 КР 653762** ХТТ39639230476090
2. Марка, модель ТС **УАЗ-396292**
3. Наименование (тип ТС) **САНИТАРНЫЙ АИМ**
4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) **В**
5. Год изготовления ТС **2003**
6. Модель, № двигателя **3М3-410400 N 30067755**
7. Шасси (рама) № **39620030225154**
8. Кузов (кабина, прицеп) № **ЗАВИТНЫЙ**
9. Цвет кузова (кабина, прицепа) **85(62,5)**
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) **2890**
11. Рабочий объем двигателя, куб. см **БЕЗЗИМОВЫЙ**
12. Тип двигателя **2500**
13. Разрешенная максимальная масса, кг **1825**
14. Масса без нагрузки, кг **ТС (страна)**
15. Организация — изготовитель **УАЗ**
16. Одобрение типа ТС № **Е03462** от **25.12.2002**  
выдано **РОСС RU. RT02**
17. Страна ввоза ТС \_\_\_\_\_
18. Серия, № удостоверения, ГТД \_\_\_\_\_
19. Таможенные ограничения \_\_\_\_\_
20. Наименование (ф. и. о.) собственника **СКО "БЕГА"**
21. Адрес **Г. УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 72**
22. Наименование организации, выдавшей паспорт **ОАО УАЗ**
23. Адрес **432008 РР Г. УЛЬЯНОВСК**
24. Дата выдачи паспорта **20 НОЯБРЯ 2003**



м. п.

Подпись



**21 44 № 640085**  
**СОБСТВЕННИК (владелец)**  
 БУ КОЗЛОВСКАЯ ЦЕБ ИМ И БУВАШИИ  
 ВУН КОЗЛОВСКАЯ ЦЕБ ИМ И БУВАШИИ  
 ЧУВАШСКИЙ РЕСПУБЛИКА  
 ЧУВАШСКИЙ РЕСПУБЛИКА

Республика, край, область  
 Чувашская Республика  
 Район р-н Козловский  
 Нас. пункт г Козловка  
 Улица ул. Виноградова  
 Дом 2 корп. кв.  
 Особые отметки

Код подразделения 1197078

21 ИЮЛЯ 20 16 г.

21 44 № 640085

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС**  
**CERTIFICATE D'IMMATRICULATION**

Регистрационный знак 0285BU21  
 Идентификационный номер (VIN) XH39627230476090  
 Марка, модель УАЗ 396272  
 Тип ТС Специализированный санитарный  
 Категория ТС (ABSD, прицепа) В  
 Год выпуска ТС 2003  
 Шасси (рама) № 37410030496926  
 Кузов (кабина, прицеп) № 37620030225154

Цвет ЗАЩИТНЫЙ  
 Мощность двигателя, кВт/л.с. 63/85  
 Экологический класс НЕ УСТАНОВЛЕНО  
 Паспорт ТС серия 73 КР № 653762  
 Разрешенная шах масса, кг 2500  
 Масса без нагрузки, кг 1825

21 44 № 640085





УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
БУ "Козловская ЦРБ  
им.И.Е.Виноградова"  
Минздрава Чувашии

Михеева С.В.

2021 г.

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Козловка

«15» 06 2021 года

На основании приказа от " 27 " января 2020 г. № 23 комиссия в составе:

- председатель комиссии: главный бухгалтер - Жорова Е.Г.
- члены комиссии: ведущий бухгалтер - Силова Л.А
- ведущий бухгалтер - Силова Т.В.
- заведующий хозяйством -Забраева О.А
- главная медицинская сестра - Гаврилова Т.И.

произвела осмотр транспортного средства автомобиль УАЗ-396292 санитарный А:М

Идентификационный номер (VIN)	ХТТ39629230476090
Марка, модель ТС	УАЗ-396292
Наименование (тип ТС)	Санитарный А:М
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2003
Модель, № двигателя	ЗМЗ-410400 № 30067755
Шасси (рама) №	37410030496926
Кузов (кабина, прицеп) №	39620030225154
Цвет кузова (кабины, прицепа)	защитный
Мощность двигателя, л.с.(кВт)	85 (62,5)
Рабочий объем двигателя, куб.см	2890
Тип двигателя	Бензиновый
Разрешенная максимальная масса, кг	2500
Масса без нагрузки, кг	1825
Организация-изготовитель ТС (страна)	ОАО УАЗ, Россия
Регистрационный знак	О 285 ВУ 21

находящийся на балансе БУ "Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова" Минздрава Чувашии, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

- 1.Пробег с начала эксплуатации составил 120300 км, подвергалось среднему ремонту 14 (четырнадцать) раз, капитальный ремонт 1 раз. Со времени капитального ремонта отработало 66102 км.
- 2.Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%
4. Общее техническое состояние транспортного средства автомобиль УАЗ-396292санитарный А:М:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов (шт)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1	2	3	4	5	6
1	Двигатель	1	в наличии	Разрушение шатунно-поршневой группы, разрушение рабочей поверхности коленчатого вала.	нет
2	Система смазки	1	в наличии	Разрушение внутренних элементов масляного насоса, трещины внутренней перегородки	нет
3	Система охлаждения	1	в наличии	Разрушение помпы, деформация трубок радиатора, утечка	нет

				охлаждающей жидкости.	
4	Система питания	1	в наличии	Очаги сквозной коррозии на баке, разрушение внутренних элементов топливного насоса	нет
5	Сцепление	1	в наличии	Разрушение сварных соединений корзины. Разломы и трещины на корзине и диске сцепления	нет
6	КПП и раздаточная коробка	1	в наличии	Трещины на корпусе КПП. Разрушение зубьев шестерен первичного и промежуточного валов КПП. Деформация посадочных мест подшипников.	нет
7	Передний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев шестерен переднего моста. Деформация посадочных мест подшипника ступицы.	нет
8	Задний мост	1	в наличии	Разрушение зубьев шестерен заднего моста. Деформация корпуса заднего моста	нет
9	Рулевое управление	1	в наличии	Люфт в рулевой колонке, трещина на корпусе рулевой рейки.	нет
10	Тормозная система	1	в наличии	Деформация передних и задних колес. Разрушение главного тормозного цилиндра, течь тормозной жидкости, разрыв троса стояночного тормоза.	нет
11	Рессоры	4	в наличии	Деформация передних и задних рессор, кронштейна.	нет
12	Рама	1	в наличии	Трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, дверей. Отслоение лакокрасочного покрытия.	нет
14	Электрооборудование	1	в наличии	Разрушение изоляции электропроводки, оплавление проводки. Разрушение изоляции обмотки статора и якоря генератора.	нет
15	Панель приборов	1	в наличии	Оплавление и окисление контактов и электропроводки микросхем и соединений.	нет
16	Аккумулятор	1	в наличии	Замыкание пластин в результате осыпания свинцовых пластин.	нет
17	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Коррозия и окисление контактов фар, разрушение гнезда лампы.	нет
18	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Окисление платы контактов фонарей, обрыв проводки, оплавление контактов.	нет
19	Сиденья	6	в наличии	Разрушение обивки и поролона сидений.	нет
20	Стекла лобовые, боковые, задние	9	в наличии	Трещины на лобовом стекле, разрушение уплотнителей боковых окон	нет

5. Количество покрышек – 4 штуки (износ 100%) , запасных –нет. Остаточная высота рисунка протектора менее 1,00 мм.

6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г.Козловка, ул.Виноградова, 2.

7. Балансовая стоимость: 146 761,33 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.

Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению, вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
члены комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Жорова Е.Г.  
Силова Л.А.  
Силова Т.В.  
Забраева О.А.  
Гаврилова Т.И.