


Передний мост	В сборе, требуется диагностика
Задний мост	В сборе, требуется диагностика
Рессоры, амортизаторы	В сборе, требуется диагностика
Рулевое управление	В сборе, требуется диагностика
Тормозная система	В сборе, имеются следы коррозии, требуется диагностика
Крылья и подножки	Поверхностная коррозия металла, царапины, мелкие вмятины
Кузов, кабина	Поверхностная коррозия металла, царапины, мелкие вмятины
Электрооборудование	В сборе, требуется диагностика
Контрольный щиток приборов в сборе	Разобран
Аккумулятор	В сборе, требуется диагностика
Карбюратор	В сборе, требуется диагностика
Передние фары	В сборе, имеются царапины
Задние фонари	В сборе, имеются царапины
Сиденья и спинки	В сборе, имеются царапины, обивка сидений грязная, материал сидений истерт.
Стекла	В сборе, имеются царапины
Резина	Покрышки колес изношены, просели

В результате визуального осмотра ТС установлено следующее. На момент составления данного Отчета об оценке рыночной стоимости движимого имущества объект оценки находится в неработоспособном состоянии, имеет ряд узлов и агрегатов, требующих ремонта и замены. Со слов представителя Заказчика, объект оценки не эксплуатируется.

Далее приведены фотографии транспортного средства, его отдельных частей, деталей и др. элементов, а также всех основных видов повреждений и дефектов конструктивных элементов, дающих представление об оцениваемом транспортном средстве.

Фото таблица №1







Техническое состояние объекта оценки принято в соответствии Методическим руководством по определению стоимости автотранспортного средства с учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления РД 37.009.015-98 (с Изменением N 1).

Опорная шкала физического износа приведена в табл. ниже.

Таблица 9

Состояние объекта	Характеристики физического состояния	Коэффициент износа, %
Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД, автототранспортное средство в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без примеров эксплуатации	Новое	0 - 10
Практически новое АМТС на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания и не требующее ремонта или замены каких-либо частей	Очень хорошее	10 - 20
АМТС на послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких-либо частей.	Хорошее	20 - 40

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики



Д. В. Данилов

АКТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Новочебоксарск

01.11 № 65 2021 г.

Комиссия, утвержденная приказом Новочебоксарский политехнический техникум Минобразования Чувашии «О создании постоянно действующей комиссии по списанию государственного имущества Чувашской Республики» от 23.03.2021 № 55 «О» в составе председателя комиссии Сергеева А. И. – заместителя директора по административно-хозяйственной работе и обеспечению безопасности и членов комиссии: Ивановой В. А. – заведующего хозяйством, Ястребова М. Г. – техника по обслуживанию ЭВМ, Никитиной П. В. – бухгалтера,

осмотрела транспортное средство – Газель (микроавтобус) ГАЗ-32213; идентификационный номер (VIN) XTH32213030342655;

марка, модель ТС ГАЗ – 32213;

наименование (тип ТС) автобус на 13 мест;

категория ТС (А, В, С, D, прицеп) Д;

год изготовления ТС 2003;

модель, № двигателя *40630A *33142333*;

шасси (рама) № _____;

кузов (кабина, прицеп) № 32210030070933;

цвет кузова (кабины, прицепа) белый;

мощность двигателя, л. с. (кВт) 72,2 кВт;

рабочий объем двигателя, куб. см 2285;

тип двигателя бензиновый;

разрешенная максимальная масса, кг 3500;

масса без нагрузки, кг 2340;

организация-изготовитель ТС (страна) ОАО «ГАЗ»;

регистрационный номер В300ОХ21, находящееся на балансе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский политехнический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

1. Транспортное средство эксплуатируется с 24 декабря 2003 года и отработало 305 634 км, подвергалось среднему ремонту 1 (Один) раз, капитальному ремонту 0 (Ноль) раз. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 45 315 км.

Инвентарный № 01510011

Наличие инструмента отсутствует

2. Процент годности авторезины 40 %

3. Общий процент износа транспортного средства 100 %

4. Транспортное средство: автомобиль ГАЗ-32213

5. Общее техническое состояние транспортного средства: предельное.

гобус)
 реги-

2021 г.

изации
 Оцен-
 ой дея-
 /21 от

. номер

тельное
 Мини-

сроставто-
 ственный
 ономно-
 ебоксар-
 ики Чу-
 м феде-
 развития

Лукина

Наименование агрегатов и количество (шт.)	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)
Двигатель, 1 (Один)	Повышенный расход масла, течь масла, компрессия ниже нормы, дымность, возможны скрытые дефекты	нет	да
Сцепление, 1 (Один)	«Полетел» выжимной подшипник, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, возможны скрытые дефекты	нет	да
Система охлаждения, 1 (Один)	Плохо циркулирует охлаждающая жидкость, возможны скрытые дефекты, требуется диагностика	нет	да
Коробка передач, 1 (Один)	Износ системы рычагов и тяг, износ подшипников ведомого и промежуточного вала, самопроизвольное выключение передачи. Требуется ремонт.	нет	да
Передний мост, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние	да	да
Задний мост, 1 (Один)	Течь масла, выработка посадочных мест для подшипников корпуса, тормозных барабанов, ступиц, подшипников, повышенный износ зубьев ведомой шестерни, дифференциала, хвостовика	нет	да
Рессоры, 4 (Четыре) и амортизаторы, 4 (Четыре)	Усталостный износ рессорных листов, износ пружин рессор, амортизаторы не исправны (просели)	нет	да
Рулевое управление, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние	да	да
Тормозная система, 1 (Один)	Износ материала тормозных колодок, частичный отказ тормозной системы, неисправен ограничитель давления, колесные подшипники повреждены и изношены, диск не соответствует техническим требованиям, неисправность главного цилиндра и угла суппорта. Тормозная система вышла из строя, заржавела.	нет	да
Крылья и подножки, 3 (Три)	Удовлетворительное состояние	да	да
Кабина, кузов, 1 (Один)	Деформация во многих местах, многочисленные следы коррозии в крыше, на днище кузова, внутренней части багажника, под капотом, на нижней части дверей и порога, по всему периметру металлических частей	нет	да
Электрооборудование, 1 (Один)	У генератора износ коллектора и разрушение подшипника, повреждение регулятора напряжения и якоря, износ токосъемных щеток. Не исправно (замкнуто)	нет	да
Контрольный щиток приборов в сборе, 1 (Один)	Удовлетворительное состояние	да	да
Аккумулятор, 1 (Один)	У аккумуляторной батареи повреждены пластины аккумулятора, трещины в корпусе аккумулятора. Не исправно (замкнуто).	нет	да
Топливная система, 1 (Один)	Деформация сливного топливопровода, система негерметична, износ топливного насоса	нет	да
Передние фары, 2 (Два)	В сборе, имеются незначительные царапины	да	да
Задние фары, 2 (Два)	В сборе, имеются незначительные царапины	да	да

Наименование агрегатов и количество (шт.)	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)	Наличие (да/нет)
Сиденья и спинки, 2 (Два)	В сборе, загрязнены и засалены, протерты до дыр, внутренний наполнитель рассыпался и просел	нет	да
Стекла, 6 (Шесть)	В сборе, имеются мелкие царапины	да	да
Резина, 4 (Четыре)	Покрышки колес (шины) изношены на 90% – не виден рисунок протектора	нет	да

6. Количество покрышек 6(шесть), запасных покрышек нет.

7. Паспорт транспортного средства 52 КР № 793575


8. Местонахождение объекта: Чувакская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 3.

9. Балансовая стоимость 287 932,20 (Двести восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать два) руб. 20 коп., остаточная стоимость 0,00 руб. по состоянию на 25.05.2021 г.

Заключение: транспортное средство с инвентарным номером 01510011 непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие частичной утраты потребительских свойств.


Председатель комиссии:

Зам. директора по административно-хозяйственной работе и обеспечению безопасности


 _____ А. И. Сергеев

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством


 _____ В. А. Иванова

Техник по обслуживанию ЭВМ


 _____ М. Г. Ястребов

Бухгалтер


 _____ Н. В. Низовтина

ре
и-
о-
ый
по-
ар-
ду-
де-
гия

ина

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Общая отметка

52 КР 793575

1. Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

2. Страна, марка ТС Россия

3. Наименование (тип ТС) Автомобиль лег. 13 мест

4. Категория ТС (А, В, С, D, и др.) B

5. Год изготовления ТС 2005

6. Марка, № двигателя КАМАЗ 4СД14.6200

7. Идентификац. № 72100303042655

8. Ключ (серия, номер) № ЕАИИИКА

9. Цвет кузова (краска, тип) 222-2 БЕЛ

10. Модель (Характеристики, X и др.) 2005

11. Рабочий объем двигателя, см³ ЕВРИМЕТРИКА

12. Тип топлива ДТ

13. Рабочие органы механической части 2540

14. Масса без прицепа, кг 2540

15. Рабочие органы — моторная ТС (серия) 000-1-000

16. Годовые знаки № ЕВРКА

17. Страна вывоза ТС Россия

18. Страна, на вывозе/привозе ПТС Россия

19. Таможенные операции нет

20. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС ООО «ОЦЕНКА 21»

21. Адрес собственника ТС Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1

22. Идентификационный номер ТС 000-1-000

23. Адрес владельца ПТС Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1

24. Адрес выдачи паспорта Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1



М. П.

Подпись

Идентификационный (ф. и. о.) собственник Агентство «ОЦЕНКА 21»
 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1
 Адрес в Республике Татарстан Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1

Адрес вывоза транспортного средства Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Адрес вывоза транспортного средства Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655



М. П.

Подпись

Общая отметка
 Дата: 17.04.2015

Идентификационный (ф. и. о.) собственник Агентство «ОЦЕНКА 21»
 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1
 Адрес в Республике Татарстан Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1

Адрес вывоза транспортного средства Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655


Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

Идентификационный номер (VIN) ХТН522130303042655

ООО «ОПЕНКА 21»,
 тел. 8-902-660-45-88,
 8-902-249-52-12
 E-mail: openka21@list.ru

Имя покупателя (ф. и. о.) Иванов Иван Иванович
 Адрес 423003, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Дарьял, д. 12, кв. 105
 Адрес доставки (при наличии) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) Иванов Иван Иванович
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____




Визитный знак _____
 Дата регистрации _____
 Регистрационный номер _____
 М. П. _____
 Подпись _____
 Имя отца и матери в урочном _____
 Дата смерти с урочным _____
 М. П. _____
 Подпись _____

Общие отметки



Имя продавца (ф. и. о.) Иванов Иван Иванович
 Адрес 423003, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Дарьял, д. 12, кв. 105
 Адрес доставки (при наличии) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 М. П. _____
 Подпись _____
 Имя отца и матери в урочном _____
 Дата смерти с урочным _____
 М. П. _____
 Подпись _____



ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
 НОВОРОССИЙСКОГО
 РАЙОНА
 ГОРОДА ГРОЗНОГО
 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Общие отметки

Имя покупателя (ф. и. о.) Иванов Иван Иванович
 Адрес 423003, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Дарьял, д. 12, кв. 105
 Адрес доставки (при наличии) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 М. П. _____
 Подпись _____
 Имя отца и матери в урочном _____
 Дата смерти с урочным _____
 М. П. _____
 Подпись _____

Визитный знак _____
 Дата регистрации _____
 Регистрационный номер _____
 М. П. _____
 Подпись _____
 Имя отца и матери в урочном _____
 Дата смерти с урочным _____
 М. П. _____
 Подпись _____

Общие отметки

Имя продавца (ф. и. о.) Иванов Иван Иванович
 Адрес 423003, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Дарьял, д. 12, кв. 105
 Адрес доставки (при наличии) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 Адрес регистрации (ф. и. о.) _____
 М. П. _____
 Подпись _____
 Имя отца и матери в урочном _____
 Дата смерти с урочным _____
 М. П. _____
 Подпись _____



ОТ ОРГАНИЗАЦИИ
 НОВОРОССИЙСКОГО
 РАЙОНА
 ГОРОДА ГРОЗНОГО
 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
 СЕРТИФИКАТ ДИМАТРЕГЛАЦИОН**
 E30000X21

Регистрационный знак
 Идентификационный номер (VIN)
 XTH5E2Z130030342656
 ГАЗ-32213
 Марка, модель
 Автомобиль прочие
 Тип ТС
 Категория ТС (ABCD, прочие)
 Год выпуска ТС
 Шасси №
 Кузов №
 Цвет
 Мощность двигателя, кВт/л.с.
 Экологический класс
 Наименование ТС серии
 Разрешенная макс. масса, кг
 Масса без нагрузки, кг

21 30 № 708252



21 30 № 708252


**СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ
 ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ**

ТЕХНИКОМ ПИНОБР ЮВАЛИИ
 НОВОСИБИРСКАЯ РАСК. ПОЛИТЕХН.
 ТЕХНИКУМ ПИНОБР СИУВАШИИ
 Республика, край, область
 Новосибирская область

Район
 Имя, пункт
 Улица
 № п/п
 Адрес отменен

НОВОСИБИРСКИЙ
 СОВЕТСКАЯ УЛ

Владим ГИВЕНА



21 30 № 708252