

105 52

УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ ЧР «Чувашская
республиканская ветлаборатория»
Госветслужбы Чувашии



В.П. Трифонов

«23» июля 2021 г.

**АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Чебоксары

23 июля 2021 г.

Постоянно действующая комиссия по списанию государственного имущества Чувашской Республики в составе председателя – начальника отделения Валерианова В.П., членов комиссии: ветеринарного врача I категории Федоровой М. Н., экономиста II категории Вороновой Е. В., назначенная приказом директора БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии от 11.01.2021 г. № 02.03-03/02 с созданием постоянно действующей комиссии по списанию государственного имущества Чувашской Республики» произвела осмотр транспортного средства «Автомашина УАЗ-5-12», 1992 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ОТСУТСТВУЕТ, марка, модель ТС УАЗ-315-12, наименование (тип ТС) Легк.грузопассажир, категория ТС В, год изготовления ТС 1992, модель, № двигателя 21205481, шасси (рама) № 406443, кузов (лицеп) № 31510040000640, цвет кузова (кабины) Белый/БЕЛЫЙ, мощность двигателя, л. (кВт) 80 л. с., рабочий объем двигателя, куб. см - , тип двигателя -, разрешенная максимальная масса, кг 2100, масса без нагрузки, кг 1450, организация-изготовитель ТС (рама) УАЗ, одобрение типа ТС № ОТСУТСТВУЕТ, паспорт транспортного средства 21123756 от 14.04.1999, государственный регистрационный номер В994АС21, балансовая стоимость 152 479 (сто пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 08 копеек, без остаточной стоимости, находящегося на балансе БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии.

1. Транспортное средство 1992 года выпуска, пробег по спидометру 4400 км, заводской номер – 210125068.
2. Наличие инструмента – отсутствует.
3. Процент годности авторезины – 10%.
4. Общий процент износа транспортного средства – 100%.
5. Транспортное средство относится к категории ТС — В.
6. Общее техническое состояние транспортного средства:

Наименование агрегатов и деталей	Техническое состояние	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
Деталь	Трещина в блоке цилиндров. Отслоился венец ведомой шестерни распределительного вала от ступицы. Образовались чрезмерные отложения нагара на стенках камер сгорания,	1	да	нет

Авто-
»

2021 г.

оценщи-
»; граж-
ности за-
сроком

твенный

ская рес-
увашской

дства Ав-
S», нахо-
республи-
нской Рес-
, соответ-
их приказа-

И. Лукина

	днища поршней, головках впускных клапанов. Посторонний шум при работе, двигателя. Утечка масла через сальники и уплотнения.			
Сцепление	Поршень рабочего цилиндра заклинивает. Ведомый диск затвердел. Образовались сколы зубьев шестерен маховика, корзины.	1	да	нет
Система охлаждения	Течь системы охлаждения. Ослабление крыльчатки на валу насоса. Отложения накипи в охлаждающих каналах .	1	да	нет
Система питания	Неисправен топливopриемник, забит топливный фильтр.	1	да	нет
Коробка передач	Повышенный шум в механической коробке переключения передач (МКПП) . Заедание штока вилки переключения передач. Повреждение механизма переключения передач: ползунов, пружин, крышки, упорных шайб.	1	да	нет
Передний мост	Повышенный шум, подтеки масла редуктора переднего моста, износ втулок крепления ступицы, редуктора, посадочные места дифференциала увеличены .	1	да	нет
Задний мост	Повышенный шум редуктора заднего моста, визуально наблюдается течь масла сколы, рубки шестерен дифференциала. Вибрация при движении, трещины на карданном вале.	1	да	нет
Рулевое управление	Повышенный люфт рулевого колеса. Деформация стопорных пластин кронштейна корпуса рулевой колонки. Заусенцы на пластмассовом шарнире скользящего шлицевого соединения (регулируемая колонка).	1	да	нет
Тормозная система	Рабочие цилиндры заклинены. Главный тормозной цилиндр подтекает. Уплотнительные кольца потеряли герметичность. Образовался зазор в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.	1	да	нет

Кузов	Сколы краски в передней части, образование следов коррозии на внутренней части капота, панели облицовки передка; крыло переднее правое, левое - образование следов коррозионного разрушения; дверь передняя правая, левая - множественные царапины, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце дверей; дверь задняя правая, левая - царапины, потертости, образование коррозии в нижней внутренней части, сколы краски на торце двери; крыло заднее левое, правое отслоение ЛКП с образованием следов коррозионного разрушения; рамка ветрового стекла - коррозия; задняя дверь - царапины, потертости, коррозия; основание пола кузова - частичное отсутствие антикоррозионной защиты, множественные следы коррозии и ржавчины.	1	да	нет
Рама	Имеются трещины.	1	да	нет
Электрооборудование	Окисление контактов, потеря эластичности изоляции проводов, окисление контактов монтажного блока, выход из строя генератора, стартера.	1	да	нет
Контрольный щиток приборов	Отсутствует контакт в блоке управления. Окисление платы щитка.	1	да	нет
Суммулятор	Осыпание пластин.	1	да	нет
Бюратор	Нарушение герметичности в местах соединения.	1	да	нет
Стекла в сборе	Помутнение зеркального элемента.	2	да	нет
Стеклоочистительный фонарь в сборе	Помутнение отражающих элементов.	2	да	нет
Стеклоочистительные фары в сборе	Помутнение отражающих элементов.	2	да	нет
Сиденья и спинка	Передние сиденья - потертости, трещины, разрывы.	4	да	нет
Стекла лобовые, боковые, задние	Визуально наблюдаются трещины, сколы на ветровом стекле. Царапины потертости на опускных стеклах дверей.	8	да	нет

АВТО-
»
2021 г.
ценщи-
»; граж-
ости за-
сроком
гвенный

ская рес-
вашской
дства Ав-
(S)», нахо-
республи-
ской Рес-
соответ-
х приказа-

И. Лукина



ПРИКАЗЫВАЮЩИЙ
БУ ЧР ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СЕЛАННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Адрес: ЧЕБОКСАРЫ Г.
НАЗОВЫ ПРОЕЗД, П. 19

Дата продажи (передачи) 03.09.2015
Документ на право собственности
от 2015-08-25

Подпись прежнего
собственника
М. П.

Подпись наследующего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации № 115
ДДР/МТ/2015/001653

Регистрационный знак
серия 3005-09-2015

Дата регистрации
Вадано ПИВДО

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Подпись

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
М. П.

Подпись наследующего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак
Дата регистрации
Вадано ПИВДО

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Подпись



Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
М. П.

Подпись наследующего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак
Дата регистрации
Вадано ПИВДО

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Подпись

Наименование (Ф. И. О.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности

Подпись прежнего
собственника
М. П.

Подпись наследующего
собственника
М. П.

Свидетельство о регистрации ТС

серия

№

Регистрационный знак
Дата регистрации
Вадано ПИВДО

М. П.

Подпись

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
М. П.

Подпись



*Копия
сервис*

*Игнатьев
В.И.*

21 483 № 791653

ОБЛАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

BU CHR

CHUVASHSK RESPUB VETLABORAT G

OSVETSILIZH CHUVASHII

Республика, край, область, Чувашская республика

Район ЛЕНИНСКИЙ Р-Н

Нас. пункт ЧЕБОКСАРЫ

Улица БАЗОВЫЙ ПРОЕЗД

Аом 19 корп. кв.

Общие отметки
Безопасность ветеринарии ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Идентификационный номер по
М.Д. Чувашской Республики

09 26 15

21 33 № 791653

г.



*Копия
подлинника
Вет. протокол*

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Регистрационный знак **В994ACC21**

Идентификационный номер (VIN)

ОТСУСТВУЕТ

Марка, модель **VA3-315-12**

Тип ТС **Легковые автомобили прочие**

Категория ТС (ABCD, прочие) **B**

Год выпуска ТС **1992**

Идентиф. № **405443**

Кузов № **31510040000640**

Проч. **Белый/Белый**

Мощность двигателя, кВт/л.с. **30 лтс.**

Экологический класс **НУ**

Наспорт. ТС серия **21ЕНМ**

Разрешенная макс. масса, кг **2100**

Масса без нагрузки, кг **1450**

21 33 М 791653



