





Особые отметки

30.11.16  
211111

Наименование (Ф. и. о.) собственника  
Адрес

Дата продажи (передачи)  
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Гос. адресный регистрационный знак  
Дата регистрации

Выдано ГИБДД  
МВД по Чувашии  
Г. Чебоксары

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета

Особые отметки  
ШКОЛА РЕСПУБЛИКИ

Наименование (Ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС  
Государственный регистрационный знак  
Дата регистрации  
Выдано ГИБДД

М. П. МВД России  
Подпись

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета

Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника  
Адрес

Дата продажи (передачи)  
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС  
Гос. адресный регистрационный знак  
Дата регистрации

Выдано ГИБДД  
МВД по Чувашии  
Г. Чебоксары

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета

Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС  
Государственный регистрационный знак  
Дата регистрации  
Выдано ГИБДД

М. П. МВД России  
Подпись

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета

Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника  
Адрес

Дата продажи (передачи)  
Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС  
Гос. адресный регистрационный знак  
Дата регистрации

Выдано ГИБДД  
МВД по Чувашии  
Г. Чебоксары

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета

Особые отметки

Наименование (Ф. и. о.) собственника

Адрес

Дата продажи (передачи)

Документ на право собственности

Подпись прежнего собственника

Подпись настоящего собственника

Свидетельство о регистрации ТС  
Государственный регистрационный знак  
Дата регистрации  
Выдано ГИБДД

М. П. МВД России  
Подпись

Отметка о снятии с учета  
Дата снятия с учета



И.о. главного врача БУ «Маринско-Посадская ЦРБ» Минздрава Чувашии  
А.Н. Белова  
« 10 » 09 2021 года

АКТ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

город Маринский Посад

« 10 » 09 2021 года

На основании приказа № 141 от 29.03.2021 года комиссия в составе:

председатель комиссии: начальник хозяйственного отдела Архипов А.С.  
члены комиссии: председателя профкома Румянцев А.С.  
юрисконсульта Чумбаков С.П.  
главного бухгалтера Комарова Л.Н.  
бухгалтера Базарова Е.В.

произвела осмотр транспортного средства Автомобиль СМП:

Идентификационный номер (VIN)	XU628570090000994
Марка, модель ТС	2857-0000010
Наименование (тип ТС)	Автомобиль СМП
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)	В
Год изготовления ТС	2009
Модель, № двигателя	F1AE0481C-C 0947791
Шасси (рама) №	Отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №	Z7G2440009S009717
Цвет кузова (кабины, прицепа)	ЛИМОННЫЙ
Мощность двигателя, л. с. (кВт)	110 (81)
Рабочий объем двигателя, куб. см	2286
Тип двигателя	ДИЗЕЛЬНЫЙ
Экологический класс	ТРЕТИЙ
Разрешенная максимальная масса, кг	3500
Масса без нагрузки, кг	2680
Организация - изготовитель ТС (страна)	ООО «Автодом» Россия
Одобрение типа ТС №	ROCC.RU MT02.E06343 от 24.04.09
Паспорт транспортного средства	73 МУ 442689 от 31 Октября 2009 г.
Свидетельство о регистрации ТС	99 15 № 862188 от 17.01.2020г.
Государственный регистрационный номер	K044TK21
Инвентарный №	1010510356

находящийся на балансе бюджетного учреждения Чувашской Республики «Маринско-Посадская центральная районная больница им.П.А.Геркана» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра автомобиля и технической документации было установлено следующее:

1. Пробег с начала эксплуатации составил 350 461 км, подвергалось среднему ремонту 7 (семь) раз, капитальный ремонт не проводился. Со времени предыдущего среднего ремонта отработало 78 469 км.
2. Наличие инструмента: отсутствует.
3. Общий процент износа транспортного средства: 100%.
4. Общее техническое состояние транспортного средства:

№ п/п	Наименование деталей, узлов и агрегатов	Количество деталей, узлов и агрегатов (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность дальнейшего использования (да/нет)
1.	Двигатель	1	в наличии	Разрушение шатунно-поршневой группы. Разрушен главный подшипник коленчатого вала. Негерметичны клапаны, изношена на 70% поршневая группа.	нет
2.	Система смазки	1	в наличии	Заедание в следствие износа плунжера редукционного клапана. Трещины и сколы на зубьях масляного насоса. Засорение системы вентиляции картера.	нет
3.	Система охлаждения	1	в наличии	Разрушен клапан термостата. Потеря эластичности и в следствие него появление трещин на патрубках.	нет
4.	Система питания	1	в наличии	Разрушение резьбовых соединений топливной магистрали. Очаги коррозии на баке в связи с длительной эксплуатацией, засорение фильтра. Выход из строя ТНВД.	нет

КОПИЯ ВЕРНА  
 Директор ООО «Оценка-Гарант» \*  
 Низеев Р.Н.  
 ООО «Оценка-Гарант»  
 ИНН 2130022489  
 Чувашская Республика, г. Чебоксары

				вали коробки передач. Износ фрикционных накладок до заклепок. Разрушение фрикционных накладок ведомого диска. Попадание воздуха в систему гидропривода.	нет
6.	Коробка передач	1	в наличии	Разрушение сальников и их посадочных мест. Разрушение зубьев шестерен первичного и промежуточного вала КПП. Разрушение пружин синхронизаторов.	нет
7.	Передний мост	1	в наличии	Трещина корпуса. Разрушение шкворневой группы.	нет
8.	Задний мост	1	в наличии	Лопнула ось сателлита, разрушение зубьев ведомой шестерни. Трещина картера редуктора.	нет
9.	Рулевое управление	1	в наличии	Разрушение зубчатой шестеренки и зубчатой пластины рулевой рейки, сверхнормативный люфт руля.	нет
10.	Тормозная система	1	в наличии	Разрушение главного тормозного цилиндра, течь тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров. Деформация внутренней рабочей поверхности барабанов, смят трубопровод по возврату тормозной жидкости из колесного цилиндра.	нет
11.	Рессоры	4	в наличии	Деформация передних и задних рессор, излом стремянок рессор. Остаточная деформация листов рессор.	нет
12.	Рама	1	в наличии	Трещины в местах крепления к раме кузова и поперечных лонжеронов.	нет
13.	Кузов	1	в наличии	Сквозная коррозия кузова, частично выгорело декоративное покрытие. Разрушения сварных соединений. Вмятины и перекосы.	нет
14.	Электрооборудование	1	в наличии	Генератор не выдает напряжение 12 В, пробит один из диодов диодного моста. Частичное разрушение изоляции проводов в жгуте, межвитковое замыкание обмотки стартера, окисление соединительных контактов.	нет
15.	Панель приборов	1	в наличии	Разрушение личинки выключателя зажигания. Мелкие трещины, помутнение стекла спидометра.	нет
16.	Аккумулятор	1	в наличии	АКБ 6СТ-60 установлена в марте 2016 года. Частичное разрушение изоляции проводов в жгуте, окисление соединительных контактов. Генератор не выдает напряжение 12 В, пробит один из диодов диодного моста. Необратимая сульфитация, разрушение положительных пластин из-за коррозии решетки и оплывание активной массы.	нет
17.	Фары в сборе с подфарниками	2	в наличии	Царапины, коррозия отражателя, окисление контактов в патроне ламп	нет
18.	Задние фонари в сборе	2	в наличии	Помутневшие, трещины и сколы, окисление контактов, потеря функциональных свойств отражателей- потеря зеркального вида.	нет
19.	Сиденья	3	в наличии	Разрушение и разрывы внешнего материала, рассыпание поролона.	нет
20.	Стекла лобовые, боковые, задние	6	в наличии	Мелкие трещины на лобовом стекле, разрушение уплотнителей боковых окон, локальные помутнения лобового стекла, изменение цвета и появление разноцветных пятен.	нет

5. Количество покрышек – 6 штук, запасных – 1 штука (износ 100%). Размер 205/75 R16, установлены – в июне 2015 года, имеют наработку по пробегу 88 764 км, Остаточная высота рисунка протектора менее 0,85 мм.  
 6. Местонахождение объекта: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад ул. Николаева, д.57  
 7. Балансовая стоимость: 1 245 000,00 руб., остаточная стоимость: 0,00 руб.  
 Заключение: указанное в настоящем акте транспортное средство не пригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств.

Председатель комиссии: начальник хозяйственного отдела *А.С. Архипов* Архипов А.С.  
 Члены комиссии: председатель профсоюзного комитета *А.С. Румянцев* Румянцев А.С.  
 юрист-консульт *С.П. Чумбаков* Чумбаков С.П.  
 главный бухгалтер *Л.Н. Комарова* Комарова Л.Н.  
 бухгалтер *Е.В. Базарова* Базарова Е.В.

**КОПИЯ ВЕРНА**  
 Директор ООО "Оценка Гарант"  
 Низеев Р.Н.

**19. ПРИЛОЖЕНИЕ**

**19.1 Фотографии объекта оценки**



