






Утверждаю  
 Директор АУ Чувашской Республики  
 ДПО «УЦ «Нива»  
 Минсельхоза Чувашии



Н.П. Якимов  
 2021 г.

**АКТ  
 технического состояния автомобиля**

г. Чебоксары

«06» августа 2021 г.

На основании приказа АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии от «02» августа 2021 г. № 2276 комиссия в составе: заместителя директора по общим вопросам Мельникова А.В., бухгалтера Овечкиной Д.И., помощника директора Николаева Ю.Н., заведующей АХЧ Поповой Н.М., инженера по эксплуатации зданий и сооружений Савина Н.П., произвела осмотр автокрана марки КС-2561К. идентификационный номер отсутствует, модель № двигателя 422749. 2912595, шасси (рама) отсутствует, кузов (прицеп) № отсутствует, регистрационный знак Р 715 АС 21, находящегося на балансе АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии

1. Автокран марки КС-2561 К 1989 года выпуска. С начала эксплуатации отработал 320460 км, подвергался среднему ремонту 3 раза, капитальному ремонту двигателя 2 раза. Со времени предыдущего капитального ремонта отработал 147800 км. Инвентарный №000025.

2. Наличие инструмента отсутствует
3. Процент годности авторезины 0%
4. Общий процент износа автокрана 100%
5. Автокран относится к специальным учебным
6. Общее техническое состояние автокрана:

Наименование агрегатов и деталей	Количество агрегатов и деталей (шт.)	Наличие	Техническое состояние	Возможность Дальнейшего использования (да/нет)
Двигатель	1	в наличии	полный износ коленчатого вала, поршневой группы блок имеет трещину	нет
Сцепление	1	в наличии	износ корзины сцепления нажимного диска и пружины	нет
Система охлаждения	1	в наличии	коррозия радиатора охлаждения, полный	нет

			износ водяного насоса, датчиков	
Система питания	1	в наличии	полный износ карбюратора, бензонасоса и системы трубопровода	нет
Коробка передач	1	в наличии	полный износ механизма переключения передач, первичного вала и блока шестерен, трещина блока КПП	нет
Передний мост	1	в наличии	износ балки переднего моста	нет
Задний мост	1	в наличии	полный износ редуктора и блока шестерен	нет
Система смазки	1	в наличии	полный износ масляного насоса	нет
Рулевое управление	1	в наличии	полный износ рулевой плетки и наконечников	нет
Тормозная система	1	в наличии	износ тормозных цилиндров, утечка тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра	нет
Кабина	1	в наличии	износ петель дверцев кабины, коррозия пола и вмятины	нет
Рама	1	в наличии	коррозия имеет многочисленные трещины	нет
Электрооборудование	1	в наличии	полный износ стартера, генератора (износ щеток)	нет
Контрольный щиток приборов	1	в наличии	обрыв, окисление наконечников электропроводки	нет
Аккумулятор	0	отсутствует		нет
Карбюратор	1	в наличии	износ вакуумного ускорителя	нет
Бензонасос	1	в наличии	полный износ кулачного вала, диафрагмы	нет
Фары в сборе	1	в наличии	трещины, коррозия оптики	нет
Задний фонарь в сборе	1	в наличии	стекла в трещинах, окисление проводов	нет
Подфарники в сборе	1	в наличии	стекла в трещинах, не работает реле поворотов	нет

Сиденья и спинки	1	в наличии	трещины крепления, коррозия, обшивка	крепежа сидений, порвана	нет
Стекла лобовые, боковые, задние	1	в наличии	трещины, механизм стекла	не работает опускания	нет
Количество авторезины	6	в наличии	полный износ	физический	нет
Запасное колесо	0	-	-	-	нет
Грузовая лебедка	1	в наличии	полный износ лебедки, тормозной системы, неисправна электрическая система	редуктора системы,	нет
Трос натяжения			порван, стрела погнута		нет

7. Паспорт транспортного средства 21 ЕТ 573657

8. Местонахождение объекта АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива»

Минсельхоза Чувашии: г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 16

9. Балансовая стоимость автокрана 84886,00 руб.

10. Остаточная стоимость автокрана 0,00 руб.

11. Продажная стоимость автокрана \_\_\_\_\_

Заключение комиссии:

а) техническое состояние автокрана позволяет дальнейшую эксплуатацию;

б) ~~техническое состояние автокрана позволяет дальнейшую эксплуатацию после капитального ремонта;~~

в) техническое состояние автокрана не позволяет дальнейшую эксплуатацию (не нужно зачеркнуть)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

А.В. Мельников

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

Д.И. Овечкина

Ю.Н. Николаев

Н.М. Попова

Н.П. Савин

15.3. ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

