

АКТ ОСМОТРА

« 28 » мая 2019 г.

Время осмотра 16 часов 00 минут

Место осмотра: ЛО, г. Гатчина, ул. Соборная д. 2а.

Осмотр произведен: Поповым Ф.Л.

Основание: Договор №_204-19.

Объект оценки (ОО) – т/с:

Количественные и качественные характеристики объекта оценки	Значение
Марка, модель т/с	CHEVROLET NIVA 212300
Наименование (тип)	Легковой
Дата выпуска, г.	2008
Регистрационный номер	В 539 ОХ 47
Владелец	ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района»
Идентификационный номер	X9L21230080224295
Показания спидометра, км	219 278,00

При осмотре установлено

1. Т/с не заводится, АКБ разряжен, на кузове имеются нарушения ЛКП, вмятины и очаги коррозии, местами сквозной коррозии.
2. Кузов – следы коррозии практически всех элементов.
3. Капот – следы коррозии, стесы ЛКП.
4. Дверь водительская – вмятины, следы коррозии.
5. Дверь зад. левая – следы коррозии.
6. Дверь пассажирская – следы коррозии.
7. Дверь зад. правая – следы коррозии.
8. Дверь задка – вмятины, следы коррозии.
9. Пороги а/м – сквозная коррозия.
10. Бампер задний – расколот.

Заключение эксперта:

Объект оценки соответствует характеристике – «Условно-пригодное»

Акт составлен на 1-й странице по наружному осмотру. При осмотре присутствовали:

Эксперт _____ / Попов Ф.Л./

Помощник Оценщика _____ / Николаев М.Л./

Другие лица: _____