

Смоленский филиал ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

Извлечение из ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

На здание административное
(назначение нежилого строения)

| | |
|--------------|----------------------|
| Район | <u>Заднепровский</u> |
| Город (пос.) | <u>Смоленск</u> |
| Улица (пер.) | <u>Беляева, д.1а</u> |

Квартал № _____
Инвентарный № 13674

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера А Год постройки 1970 Число этажей 2
 Группа капитальности 1 Вид внутренней отделки простая

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в % | Удельный вес конструктивного элем. с поправ. | Износ в % | % износа к строению (гр.7хгр.8) 100 | Тек.изм. износ в % | |
|-------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | | элементы | к строению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Фундамент | бутовый | | | | | | | | |
| 2 | Стены | кирпичные | | | | | | | | |
| | Перегородки | кирпичные | | | | | | | | |
| 3 | Перекрытия | чердачное | железобетонные плиты | | | | | | | |
| | | междуэтажные | железобетонные плиты | | | | | | | |
| | | надподвальное | | | | | | | | |
| 4 | Крыша | совмещенная рулонная | | | | | | | | |
| 5 | Полы | керамическая плитка, линолеум, ДВП. Дощатые | | | | | | | | |
| 6 | Проемы | оконные | 2-е створные | | | | | | | |
| | | дверные | филенчатые | | | | | | | |
| 7 | внутренняя отделка | стены- оштукатурены, обои, окрашены, пластик | | | | | | | | |
| | Наружная отделка | | | | | | | | | |
| 8 | Сан. и электротех. устройства | отопление | да | | | | | | | |
| | | водопровод | да | | | | | | | |
| | | канализация | да | | | | | | | |
| | | г. водоснабж. | | | | | | | | |
| | | ванны | | | | | | | | |
| | | электроосв. | да | | | | | | | |
| | | радио | да | | | | | | | |
| | | телефон | да | | | | | | | |
| | | вентиляция | да | | | | | | | |
| | | лифты | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | |
| 9 | Прочие работы | да | | | | | | | | |

итого: 100 x x x

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{ износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = 16$

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

| Литера | Наименование ограждений и сооружений | Материал и конструкция | Размеры | | Площадь, кв. м | № сборника | № таблицы | Измеритель | Стоимость измерит. по таблице | Поправка на климат. район | Восстановительн. стоимость в рублях | Процент износа | Действительная стоимость в рублях |
|--------|--------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Длина, м | ширина, высота, м | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

XII. Общая стоимость (в рублях)

| В ценах какого года | Основные строения | | Служебн. постройки | | Сооружения | | Всего | |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | восстано-вительн. | действи-тельная | восстано-вительн. | действи-тельная | восстано-вительн. | действи-тельная | восстано-вительн. | действи-тельная |
| 1969 | 50365 | 42307 | | | | | 50365 | 42307 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 42307 | x 67,5 | = | 2855723 |


" 10 " июля 2006 г.
2 08 2006

исполнил: *И.Л. Черавко* (Черавко И.Л.)
 проверил: *О.А. Морозова* (Морозова О.А.)
 начальник бюро: *Т.А. Тагирова* (Тагирова Т.А.)

XIII. Отметка о последующих обследованиях

| Дата обследования | " ____ " ____ 200 г. | " ____ " ____ 200 г. | " ____ " ____ 200 г. |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Обследовал | | | |
| Проверил | | | |
| Начальник бюро | | | |

1-й ЭТАЖ



- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1- 12,3 м ² | 26- 2,7 м ² |
| 2- 7,7 м ² | 27- 19,2 м ² |
| 3- 7,5 м ² | 28- 11,0 м ² |
| 4- 14,6 м ² | 29- 13,6 м ² |
| 5- 5,3 м ² | 30- 10,0 м ² |
| 6- 28,5 м ² | 31- 5,8 м ² |
| 7- 24,9 м ² | 32- 16,9 м ² |
| 8- 13,8 м ² | 33- 9,5 м ² |
| 9- 6,0 м ² | 34- 9,4 м ² |
| 10- 6,4 м ² | |
| 11- 3,9 м ² | $S_{общ} = 334,1 \text{ м}^2$ |
| 12- 2,6 м ² | |
| 13- 32,8 м ² | $S_{общ} = 685,4 \text{ м}^2$ |
| 14- 9,1 м ² | |
| 15- 19,9 м ² | |
| 16- 5,0 м ² | |
| 17- 6,7 м ² | |
| 18- 16,0 м ² | |
| 19- 4,0 м ² | |
| 20- 8,5 м ² | |
| 21- 3,4 м ² | |
| 22- 3,7 м ² | |
| 23- 11,7 м ² | |
| 24- 3,5 м ² | |
| 25- 7,2 м ² | |

Смоленский филиал ФГУП
"Ростехинвентаризация"

План: этаж

Адрес: Ул. Бессеменова 19

Литера: А

Масштаб: 1:200

Составил: 10.07


Подпись: Козы (Козырова) 2006 г.

Проектировщик: С. С. Сидорова 2006 г.

Подпись: Сидорова С.С.

2-Й ЭТАЖ

Лыта А




- 1-3,9 м²
- 2-11,2 м²
- 2а-0,2 м²
- 3-5,4 м²
- 4-15,7 м²
- 5-12,4 м²
- 6-0,4 м²
- 7-0,3 м²
- 8-98,1 м²
- 9-32,2 м²

- 10-9,2 м²
- 11-22,3 м²
- 12-11,6 м²
- 13-15,7 м²
- 14-20,6 м²
- 15-11,9 м²
- 16-10,5 м²
- 17-32,3 м²
- 18-2,0 м²
- 19-1,1 м²

- 20-1,9 м²
- 21-1,9 м²
- 22-2,5 м²

$S_{общ} = 351,3 \text{ м}^2$

Смоленский филиал ФГУП
"Ростехинвентаризация"
План: 2-й этаж
Адрес: ул. Беляева 19
Литера: А, Стр. 2
Масштаб: 1:200
Составил: 10.07
Подпись: Игу (Червяков) 8006
Проверил: Игу 88
Подпись: Игу



8
номер
фавно

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»

Смоленский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация»

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

На здание _____ Здание гаража
(назначение нежилого строения)

Район _____ Заднепровский
Город (пос.) _____ Смоленск
Улица (пер.) _____ Беляева, д.1а

Квартал № _____
Инвентарный № _____ 13674

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Ж Год постройки 1952 Число этажей I

Группа капитальности II Вид внутренней отделки простая

| наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в % | Удельный вес конструктивного элем. с поправ. | Износ в % | % износа к строению (гр. 7хгр. 8) | Тек.изм. | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | | износ в % | | |
| | | | | | | | | элементы | к строению | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| фундамент | бутовый | | | | | | | | | |
| Стены | кирпичные | | | | | | | | | |
| Перегородки | кирпичные | | | | | | | | | |
| чердачное | железобетонное | | | | | | | | | |
| | междуэтажные | | | | | | | | | |
| | надподвальное | | | | | | | | | |
| Крыша | совмещенная рулонная | | | | | | | | | |
| Полы | бетонные | | | | | | | | | |
| Проемы | оконные | | | | | | | | | |
| | дверные | ворота | | | | | | | | |
| внутренняя отделка | оштукатурено, окрашено, побелка | | | | | | | | | |
| Наружная отделка | | | | | | | | | | |
| Сан. и электротех. устройства | отопление | | | | | | | | | |
| | водопровод | | | | | | | | | |
| | канализация | | | | | | | | | |
| | г. водоснабж. | | | | | | | | | |
| | ванны | | | | | | | | | |
| | электроосв. | да | | | | | | | | |
| | радио | | | | | | | | | |
| | телефон | | | | | | | | | |
| | вентиляция | | | | | | | | | |
| | лифты | | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | |
| Прочие работы | да | | | | | | | | | |
| итого: | | | 100 | x | | x | | x | | |

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{износа(гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес(гр.7)}} = 37$

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

| Литера | Наименование ограждений и сооружений | Материал и конструкция | Размеры | | Площадь, кв. м | № сборника | № таблицы | Измеритель | Стоимость измерит. по таблице | Поправка на климат. район | Восстановительн. стоимость в рублях | Процент износа | Действительная стоимость в рублях |
|--------|--------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Длина, м | ширина, высота, м | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

XII. Общая стоимость (в рублях)

| В ценах какого года | Основные строения | | Служебн. постройки | | Сооружения | | Всего | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная |
| 1969 | 46501 | 29296 | | | | | 46501 | 29296 |
| 2005 | | | | | K=67,5 | | | 1977480 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

" 10 " 7 2006 г.
27.07.06

исполнил: Соколова И.Е. (И.Е.)
 проверил: Бугуровкина Е.А. (Е.А.)


руководитель
 организации
 осуществляющей
 техническую
 инвентаризацию:

Тагирев С.А.

XIII. Отметка о последующих обследованиях

| Дата обследования | " ____ " _____ 200 г. | " ____ " _____ 200 г. | " ____ " _____ 200 г. |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Обследовал | | | |
| Проверил | | | |
| Начальник бюро | | | |

1-й ЭТАЖ



- 1-91.1
- 2-45.9
- 3-44.0
- 4-45.3
- 5-144.9
- 6-64.2
- 7-65.6
- 8-65.1
- 9-74.3

Собщ. - 640.4 м²

Смоленский филиал ФГУП
"Ростехинвентаризация"

План СТРОЕНИЯ

Адрес УЛ. БЕЛЯЕВА, Д. 19

Литера Ж Этаж I

Масштаб: 1:200

Составил Ю. О? 20 06 г.

Подпись СФ- (Соколова)

Проверил 24 О? 20 06 г.



ЛИСТОВ

Соколова И.Е.

(ПОДПИСЬ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»

Смоленский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация»

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

На здание _____ Здание гаража
(назначение нежилого строения)

Район _____ Заднепровский
Город (пос.) _____ Смоленск
Улица (пер.) _____ Беляева, д.1а

Квартал № _____
Инвентарный № _____ 13674

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера Е Год постройки 1952 Число этажей 1
 Группа капитальности III Вид внутренней отделки простая

| Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в% | Удельный вес конструктивного элем. с поправ. | Износ в % | % износа к строению (гр.7хгр.8) | Тек.изм. | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------|--|-----------|---------------------------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | 100 | износ в % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фундамент | бутовый | | | | | | | | |
| Стены | кирпичные | | | | | | | | |
| Перегородки | кирпичные | | | | | | | | |
| Перекрытия | чердачное | деревянное | | | | | | | |
| | между-этажные | | | | | | | | |
| | надподвальное | | | | | | | | |
| Крыша | шифер | | | | | | | | |
| Полы | бетонные | | | | | | | | |
| Проемы | оконные | 1-е глухие | | | | | | | |
| | дверные | ворота | | | | | | | |
| внутренняя отделка | оштукатурено, тес | | | | | | | | |
| Наружная отделка | | | | | | | | | |
| Сан. и электротех. устройства | отопление | | | | | | | | |
| | водопровод | | | | | | | | |
| | канализация | | | | | | | | |
| | г. водоснабж. | | | | | | | | |
| | ванны | | | | | | | | |
| | электроосв. | да | | | | | | | |
| | радио | | | | | | | | |
| | телефон | | | | | | | | |
| | вентиляция | | | | | | | | |
| | лифты | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | |
| Прочие работы | да | | | | | | | | |

итого: 100 x x x

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{ износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = 40$

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера Е1 Год постройки 1952 Число этажей 1
 Группа капитальности II Вид внутренней отделки простая

| Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в % | Удельный вес конструктивного элем. с поправ. в % | Износ в % | % износа к строению (гр.7хгр.8) / 100 | Тек.изм. | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | износ в % | |
| | | | | | | | | элементы | к строениям |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фундамент | бутовый | | | | | | | | |
| Стены | кирпичные | | | | | | | | |
| Перегородки | кирпичные | | | | | | | | |
| Перекрытия | чердачное | железобетонное | | | | | | | |
| | между-этажные | | | | | | | | |
| | надподвальное | | | | | | | | |
| Крыша | совмещенная рулонная | | | | | | | | |
| Полы | бетонные | | | | | | | | |
| Проемы | оконные | 1-е глухие, 2-е створные | | | | | | | |
| | дверные | ворота, филенчатые | | | | | | | |
| внутренняя отделка | оштукатурено, окрашено, побелка | | | | | | | | |
| Наружная отделка | | | | | | | | | |
| Сан. и электротех. устройства | отопление | | | | | | | | |
| | водопровод | | | | | | | | |
| | канализация | | | | | | | | |
| | г. водоснабж. | | | | | | | | |
| | ванны | | | | | | | | |
| | электроосв. | да | | | | | | | |
| | радио | | | | | | | | |
| | телефон | | | | | | | | |
| | вентиляция | | | | | | | | |
| | лифты | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | |
| Прочие работы | да | | | | | | | | |
| итого: | | | 100 | x | | x | | x | |

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{ износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = 38$


XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

| Литера | Наименование ограждений и сооружений | Материал и конструкция | Размеры | | | | | | | Поправка на климат. район | Восстановительн. стоимость в рублях | Процент износа | Действительная стоимость в рублях |
|--------|--------------------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Длина, м | ширина, м | высота, м | Площадь, кв. м | № сборника | № таблицы | Измеритель | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

XII. Общая стоимость (в рублях)

| В ценах какого года | Основные строения | | Служебн. постройки | | Сооружения | | Всего | |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | восстано-вительн. | действи-тельная | восстано-вительн. | действи-тельная | восстано-вительн. | действи-тельная | восстано-вительн. | действи-тельная |
| 1969 | 40974 | 25160 | | | | | 40974 | 25160 |
| 2005 | | | | | K=67,5 | | | 1698300 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

" 10 " 7 2006 г.
27.07.06.

исполнил: Соколова И.Е. ()
 проверил: Бутуровкина Е.А. ()

руководитель
организации
осуществляющей
техническую
инвентаризацию:




XIII. Отметка о последующих обследованиях

| Дата обследования | " ____ " _____ 200 г. | " ____ " _____ 200 г. | " ____ " _____ 200 г. |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Обследовал | | | |
| Проверил | | | |
| Начальник бюро | | | |

1-й ЭТАЖ

Л-Е
Н-4.30

Л-Е₁
Н-4.59 + 4.57



- 4-81.8
- 5-12.2
- 6-97.1
- 7-94.2
- 8-46.0
- 9-48.3
- 10-29.0
- 11-13.1
- 12-15.2
- 13-47.9
- 14-93.4


S_{общ.} - 578.2 м²

| | |
|--|--------------------------------|
| Смоленский филиал ФГУП "Росгеоинвентаризация" | |
| План | СТРОЕНИЯ |
| Адрес | Ул. БЕЛЯЕВА, Д. 1 ^А |
| Литера | Е, Е ₁ |
| Этаж | I |
| Масштаб | 1:200 |
| Составил | Ю. О. Д. Д. Д. |
| Подпись | Ю. (СОКОЛОВА) |

Прошито 9 листов

И. Е. Соколова

(подпись)



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»

Смоленский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация»

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

На здание _____ Здание кладовой
(назначение нежилого строения)

Район _____ Заднепровский
Город (пос.) _____ Смоленск
Улица (пер.) _____ Беляева, д.1а

Квартал № _____
Инвентарный № _____ 13674

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера Д Год постройки 1953 Число этажей 1
 Группа капитальности III Вид внутренней отделки простая

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в % | Удельный вес конструктивного элем. с поправ. | Износ в % | % износа к строению (гр. 7хгр. 8) | Тек.изм. | | |
|-------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | 100 | износ в % | |
| | | | | | | | | | | элементы | к строениям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Фундамент | бутовый | | | | | | | | | |
| 2 | Стены | кирпичные | | | | | | | | | |
| | Перегородки | кирпичные | | | | | | | | | |
| 3 | Перекрытия | чердачное | | | | | | | | | |
| | | между-этажные | | | | | | | | | |
| | | надподвальное | | | | | | | | | |
| 4 | Крыша | шифер по деревянным балкам | | | | | | | | | |
| 5 | Полы | бетонные | | | | | | | | | |
| 6 | Проемы | оконные | | | | | | | | | |
| | | дверные | ворота | | | | | | | | |
| 7 | внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| | Наружная отделка | | | | | | | | | | |
| 8 | Сан. и электротех. устройства | отопление | | | | | | | | | |
| | | водопровод | | | | | | | | | |
| | | канализация | | | | | | | | | |
| | | г.водоснабж. | | | | | | | | | |
| | | ванны | | | | | | | | | |
| | | электроосв. | да | | | | | | | | |
| | | радио | | | | | | | | | |
| | | телефон | | | | | | | | | |
| | | вентиляция | | | | | | | | | |
| | | лифты | | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Прочие работы | да | | | | | | | | | |

итого: 100 x x x

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{износа(гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес(гр.7)}} = 37$

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

| Литера | Наименование ограждений и сооружений | Материал и конструкция | Размеры | | Площадь, кв. м | № сборника | № таблицы | Измеритель | Стоимость измерит. по таблице | Поправка на климат. район | Восстановительн. стоимость в рублях | Процент износа | Действительная стоимость в рублях |
|--------|--------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Длина, м | ширина, высота, м | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

XII. Общая стоимость (в рублях)

| В ценах какого года | Основные строения | | Служебн. постройки | | Сооружения | | Всего | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная |
| 1969 | 12539 | 7900 | | | | | 12539 | 7900 |
| 2005 | | | | | K=67,5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

" 10 " 7 2006 г.
27.07.06.

исполнил: Соколова И.Е. (И.Е. Соколова)
 проверил: Бутуровкина Е.А. (Е.А. Бутуровкина)


руководитель
 организации
 осуществляющей
 техническую
 инвентаризацию:

Татаров Иванов

XIII. Отметка о последующих обследованиях

| Дата обследования | " ___ " _____ 200 г. | " ___ " _____ 200 г. | " ___ " _____ 200 г. |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Обследовал | | | |
| Проверил | | | |
| Начальник бюро | | | |

1-й ЭТАЖ



- 1- 179.5
- 2- 155.1
- 3- 137.1


Сумм. - 471.7 м²

| | |
|--|--------------------------------|
| Смоленский филиал ФГУП "Ростинвентаризация" | |
| Тип | СТРОЕНИЯ |
| Адрес | ул. БЕЛЯЕВА, д. 1 ^а |
| Литера | Д Этаж I |
| Масштаб | 1:200 |
| Составил | 10 07 20 06 |
| Подпись | ЦР- (Соколова) |

Прошито 8 листов

Соколова И.Е.

(подпись)



Смоленский филиал ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

Извлечение из ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

На здание растворного узла
(назначение нежилого строения)

| | |
|--------------|----------------------|
| Район | <u>Заднепровский</u> |
| Город (пос.) | <u>Смоленск</u> |
| Улица (пер.) | <u>Беляева, д.1а</u> |

Квартал № _____
Инвентарный № 13674

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера 3 Год постройки 1980 Число этажей 1

Группа капитальности _____ Вид внутренней отделки _____

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в% | Удельный вес конструктивного элем. с поправ. | Износ в % | % износа к строению (р.7хгр.8) | Тек.изм. | | | |
|--------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|--|-----------|--------------------------------|----------|----|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | 100 | | износ в % элементов | к строению |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Фундамент | бутовый | | | | | | | | | | |
| 2 | Стены | кирпичные | | | | | | | | | | |
| | Перегородки | кирпичные | | | | | | | | | | |
| 3 | Перекрытия | чердачное | железобетонные плиты | | | | | | | | | |
| | | между-этажные | | | | | | | | | | |
| | | надподвальное | | | | | | | | | | |
| 4 | Крыша | совмещенная рулонная | | | | | | | | | | |
| 5 | Полы | бетонные | | | | | | | | | | |
| 6 | Проемы | оконные | 2 створные | | | | | | | | | |
| | | дверные | филенчатые | | | | | | | | | |
| 7 | внутренняя отделка | | | | | | | | | | | |
| | Наружная отделка | | | | | | | | | | | |
| 8 | Сан. и электротех. устройства | отопление | да | | | | | | | | | |
| | | водопровод | да | | | | | | | | | |
| | | канализация | | | | | | | | | | |
| | | г.водоснабж. | | | | | | | | | | |
| | | ванны | | | | | | | | | | |
| | | электроосв. | да | | | | | | | | | |
| | | радио | | | | | | | | | | |
| | | телефон | | | | | | | | | | |
| | | вентиляция | да | | | | | | | | | |
| | | лифты | | | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Прочие работы | да | | | | | | | | | | |
| итого: | | | | 100 | x | | x | | x | | | |

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{износа}(р.9) \times 100}{\text{удельный вес}(р.7)} = 16$

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

| Литера | Наименование ограждений и сооружений | Материал и конструкция | Размеры | | | | | Стоимость измерит. по таблице | Поправка на климат. район | Восстановительн. стоимость в рублях | Процент износа | Действительная стоимость в рублях |
|--------|--------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Длина, м | ширина, высота, м | Площадь, кв. м | № сборника | № таблицы | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

XII. Общая стоимость (в рублях)

| В ценах какого года | Основные строения | | Служебн. постройки | | Сооружения | | Всего | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная |
| 1969 | 31510 | 26468 | | | | | 31510 | 26468 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 26468 | x 67,5 | = | 1786590 |


" 10 " июля 2006 г.
2 08 2006

исполнил: И.И. Черавко (Черавко И.Л.)
 проверил: О.А. Морозова (Морозова О.А.)
 начальник бюро: В.И. Тагиев (Тагиев)

XIII. Отметка о последующих обследованиях

| Дата обследования | " ____ " _____ 200 г. | " ____ " _____ 200 г. | " ____ " _____ 200 г. |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Обследовал | | | |
| Проверил | | | |
| Начальник бюро | | | |

1-й ЭТАЖ



- 1 - 4,6 м²
- 2 - 72,4 м²
- 3 - 68,4 м²
- 4 - 38,7 м²
- 5 - 24,3 м²
- 6 - 68,8 м²
- 7 - 28,9 м²
- 8 - 30,4 м²
- 9 - 10,6 м²
- 10 - 10,9 м²
- 11 - 6,0 м²

$S_{общ} = 365 \text{ м}^2$

Специальный филиал: ФГУП
"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

План: Стройки 8

Адрес: Чл. Беляева 19

Литера: 3 Этаж: 1


Масштаб: 1:200

Составил: 10.07.2006

Подпись: В.В. (Чиряков)

Подпись: [Signature] 08.06

Иренино



Иренино

Смоленский филиал ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

Извлечение из ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

На здание столярно-комплекточное
(назначение нежилого строения)

| | |
|--------------|----------------------|
| Район | <u>Заднепровский</u> |
| Город (пос.) | <u>Смоленск</u> |
| Улица (пер.) | <u>Беляева, д.1а</u> |

Квартал № _____
Инвентарный № 13674

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера

Б

Год постройки

1956

Число этажей

1

Группа капитальности

III

Вид внутренней отделки

простая

| Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в % | Удельный вес конструктивного элем. с поправ. | Износ в % | % износа к строению (гр.7хгр.8) | Тек.изм. | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|--|-----------|---------------------------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | | износ в % | | |
| | | | | | | | | элементы | к строению | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Фундамент | бутовый | | | | | | | | | |
| Стены | кирпичные | | | | | | | | | |
| Перегородки | кирпичные | | | | | | | | | |
| Перекрытия | чердачное | деревянное | | | | | | | | |
| | междуэтажные | | | | | | | | | |
| | надподвальное | | | | | | | | | |
| Крыша | шифер | | | | | | | | | |
| Полы | бетонные | | | | | | | | | |
| Проемы | оконные | 2-е глухие | | | | | | | | |
| | дверные | филенчатые | | | | | | | | |
| 7 | внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| | Наружная отделка | | | | | | | | | |
| 8 Сан. и электротех. устройства | отопление | да | | | | | | | | |
| | водопровод | | | | | | | | | |
| | канализация | | | | | | | | | |
| | г. водоснабж. | | | | | | | | | |
| | ванны | | | | | | | | | |
| | электроосв. | да | | | | | | | | |
| | радио | | | | | | | | | |
| | телефон | | | | | | | | | |
| | вентиляция | | | | | | | | | |
| | лифты | | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | |
| 9 Прочие работы | да | | | | | | | | | |

итого:

100

x

x

x

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{износа}(\text{гр.9}) \times 100}{\text{удельный вес}(\text{гр.7})} = 34$

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

| Литера | Наименование ограждений и сооружений | Материал и конструкция | Размеры | | Площадь, кв. м | № сборника | № таблицы | Измеритель | Стоимость измерит. по таблице | Поправка на климат. район | Восстановительн. стоимость в рублях | Процент износа | Действительная стоимость в рублях |
|--------|--------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Длина, м | ширина, высота, м | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

XII. Общая стоимость (в рублях)

| В ценах какого года | Основные строения | | Служебн. постройки | | Сооружения | | Всего | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная |
| 1969 | 17710 | 11689 | | | | | 17710 | 11689 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 11689 | x 67,5 | = | 789008 |


" 10 " июля 2006 г.
2 08 2006

исполнил: И.И.И. (Черавко И.Л.)
 проверил: О.А.О. (Морозова О.А.)
 начальник бюро И.И.И. (И.И.И.)

XIII. Отметка о последующих обследованиях

| Дата обследования | " ___ " _____ 200 г. | " ___ " _____ 200 г. | " ___ " _____ 200 г. |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Обследовал | | | |
| Проверил | | | |
| Начальник бюро | | | |

1-й ЭТАЖ



- 1 - 5,6 м²
 - 2 - 27,2 м²
 - 3 - 15,3 м²
 - 4 - 99,0 м²
 - 5 - 168,6 м²
 - 6 - 14,0 м²
- Σ общ = 327,6 м²

| | |
|--|----------------|
| Смоленский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" | |
| План | Сроевский |
| Адрес | ул. Бенева 1а |
| Литера | Б этаж 1 |
| Масштаб | 1:200 |
| Составил | Ю. 07 20 06 г. |
| Подпись | Евг. (Чирков) |
| Проверил | Ю. 08 20 06 г. |
| Подпись | Игорь В. В. |

Смоленский филиал ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

Извлечение из ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

На здание столярно-комплектовочное
(назначение нежилого строения)

| | |
|--------------|----------------------|
| Район | <u>Заднепровский</u> |
| Город (пос.) | <u>Смоленск</u> |
| Улица (пер.) | <u>Беляева, д.1а</u> |

Квартал № _____
Инвентарный № 13674

1968

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера Г Год постройки 1972 Число этажей 1
 Группа капитальности 1 Вид внутренней отделки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в% | Удельный вес конструктивного элем. с поправ. | Износ в % | % износа к строению (гр.7хгр.8) | Тек.изм. | | |
|-------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|--|-----------|---------------------------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | | | износ в % | | |
| | | | | | | | | | элементы | к строению | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Фундамент | бутовый | | | | | | | | | |
| 2 | Стены | кирпичные | | | | | | | | | |
| | Перегородки | | | | | | | | | | |
| 3 | Перекрытия | чердачное | железобетонные плиты | | | | | | | | |
| | | междуэтажные | | | | | | | | | |
| | | надподвальное | | | | | | | | | |
| 4 | Крыша | совмещенная рулонная | | | | | | | | | |
| 5 | Полы | бетонные | | | | | | | | | |
| 6 | Проемы | оконные | 1 глухие | | | | | | | | |
| | | дверные | ворота | | | | | | | | |
| 7 | внутренняя отделка | | | | | | | | | | |
| | Наружная отделка | | | | | | | | | | |
| 8 | Сан. и электротех. устройства | отопление | | | | | | | | | |
| | | водопровод | | | | | | | | | |
| | | канализация | | | | | | | | | |
| | | г.водоснабж | | | | | | | | | |
| | | ванны | | | | | | | | | |
| | | электроосв. | | | | | | | | | |
| | | радио | | | | | | | | | |
| | | телефон | | | | | | | | | |
| | | вентиляция | | | | | | | | | |
| | | лифты | | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | | |
| 9 | Прочие работы | да | | | | | | | | | |

итого: 100 x x x

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{износа(гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес(гр.7)}} = 27$

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

| Литера | Наименование ограждений и сооружений | Материал и конструкция | Размеры | | Площадь, кв. м | № сборника | № таблицы | Измеритель | Стоимость измерит. по таблице | Поправка на климат. район | Восстановительн. стоимость в рублях | Процент износа | Действительная стоимость в рублях |
|--------|--------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Длина, м | ширина, высота, м | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

XII. Общая стоимость (в рублях)

| В ценах какого года | Основные строения | | Служебн. постройки | | Сооружения | | Всего | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная |
| 1969 | 43140 | 31492 | | | | | 43140 | 31492 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 31492 | x 67,5 | = | 2125710 |


" 10 " июля 2006 г.
2 08 2006

исполнил: *И.Л. Черавко* (Черавко И.Л.)
 проверил: *О.А. Морозова* (Морозова О.А.)
 начальник бюро: *Т.А. Тараканов* (Тараканов)

XIII. Отметка о последующих обследованиях


| Дата обследования | " ____ " _____ 200 г. | " ____ " _____ 200 г. | " ____ " _____ 200 г. |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Обследовал | | | |
| Проверил | | | |
| Начальник бюро | | | |

1-й ЭТАЖ



1 - 21,0 м²
 2 - 18,9 м²
 3 - 694,7 м²
 S_{общ} = 734,6 м²

| | |
|--|-----------------|
| Смоленский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" | |
| План | проектир |
| Адрес | ул. Бессеба 1а |
| Литера | Г Этаж 1 |
| Масштаб | 1:200 |
| Составил | 10 - 07 2006 г. |
| Подпись | Иван (Иванов) |
| Проверил | 27 - 08 2006 г. |
| Подпись | Шорыгина В.И. |



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»

Смоленский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация»

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА

На здание _____ Здание цеха ремонтно-механического
(назначение нежилого строения)

Район _____ Заднепровский
Город (пос.) _____ Смоленск
Улица (пер.) _____ Беляева, д.1а

Квартал № _____
Инвентарный № _____ 13674

Описание конструктивных элементов здания и определение износа

VI. Литера

В

Год постройки

1970

Число этажей

I

Группа капитальности

II

Вид внутренней отделки

простая

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) | Удельный вес по таблице | Поправки к удельному весу в % | Удельный вес конструктивного элем. с поправ. | Износ в % | % износа к строению (гр. 7хгр. 8) | Тек.изм. | | | |
|-------|---------------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|----------|----|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | 100 | | износ в % элементов | к строению |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | | |
| 1 | Фундамент | бутовый | | | | | | | | | | |
| 2 | Стены | кирпичные | | | | | | | | | | |
| | Перегородки | кирпичные | | | | | | | | | | |
| 3 | Перекрытия | чердачное | железобетонное | | | | | | | | | |
| | | междуэтажные | | | | | | | | | | |
| | | надподвальное | | | | | | | | | | |
| 4 | Крыша | шифер | | | | | | | | | | |
| 5 | Полы | бетонные | | | | | | | | | | |
| 6 | Проемы | оконные | 1-е глухие | | | | | | | | | |
| | | дверные | ворота, филенчатые | | | | | | | | | |
| 7 | внутренняя отделка | оштукатурено, окрашено, побелка | | | | | | | | | | |
| | Наружная отделка | | | | | | | | | | | |
| 8 | Сан. и электротех. устройства | отопление | да | | | | | | | | | |
| | | водопровод | | | | | | | | | | |
| | | канализация | | | | | | | | | | |
| | | г. водоснабж. | | | | | | | | | | |
| | | ванны | | | | | | | | | | |
| | | электроосв. | да | | | | | | | | | |
| | | радио | | | | | | | | | | |
| | | телефон | | | | | | | | | | |
| | | вентиляция | да | | | | | | | | | |
| | | лифты | | | | | | | | | | |
| газ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Прочие работы | да | | | | | | | | | | |

итого:

100

x

x

x

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{износа}(\text{гр.9}) \times 100}{\text{удельный вес}(\text{гр.7})} = 37$

XI. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

| Литера | Наименование ограждений и сооружений | Материал и конструкция | Размеры | | Площадь, кв. м | № сборника | № таблицы | Измеритель | Стоимость измерит. по таблице | Поправка на климат. район | Восстановительн. стоимость в рублях | Процент износа | Действительная стоимость в рублях |
|--------|--------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | Длина, м | ширина, высота, м | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

XII. Общая стоимость (в рублях)

| В ценах какого года | Основные строения | | Служебн. постройки | | Сооружения | | Всего | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная | восстано- вительн. | действи- тельная |
| 1969 | 20786 | 13095 | | | | | 20786 | 13095 |
| 2005 | | | | | K=67,5 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

" 10 " 7 2006 г.
27.07.06.


исполнил: Соколова И.Е. (И.Е. Соколова)
 проверил: Бутуровкина Е.А. (Е.А. Бутуровкина)

руководитель
 организации
 осуществляющей
 техническую
 инвентаризацию: Тарнов Иванов

XIII. Отметка о последующих обследованиях

| Дата обследования | " ___ " _____ 200 г. | " ___ " _____ 200 г. | " ___ " _____ 200 г. |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Обследовал | | | |
| Проверил | | | |
| Начальник бюро | | | |

1-й ЭТАЖ



- 1-42.4
 - 2-42.5
 - 3-15.3
 - 4-4.8
 - 5-18.1
 - 6-45.6
 - 7-89.8
 - 8-20.0
 - 9-15.1
- Собщ. - 294.6 м²

Смоленский филиал ФГУП
"Ростехинвентаризация"

Главная СТРОЕНИЯ

Адрес УЛ. БЕЛЯЕВА, 4.19

Литера В

Масштаб 1:200

Составил 10 07 06

Подпись Игнатьев (Сохолова)

Проектировщик 27 07 06

Подпись Игнатьев (Сохолова)



ЛИСТОВ

Соколова И.Е.

(Подпись)