

ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Управление централизованных работ

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 5

Телефон: 8 (499) 125-87-77, 8 (499) 125-44-14, 8 (495) 719-04-19

к заказу 86 98 304488 от 23.05.2018 г.



Форма 1а

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА БТИ НА ЗДАНИЕ (СТРОЕНИЕ)№ дела БТИ 1078/1 Литер -
по состоянию на 07.11.2017 г.**Информация по зданию (строению) жилое**

Кадастровый номер	-
Предыдущий кадастровый номер	-
Учетный номер объекта	00001298

Адрес (иное описание местоположения)

Субъект Российской Федерации	город Москва		
Административный округ	Центральный административный округ		
Муниципальный округ, поселение	Басманный		
Населённый пункт			
Микрорайон, квартал, иное			
Улица (пер., бульв., просп. и др.)	Бауманская улица		
дом	33/2	корпус	строение 8
Иное описание местоположения			
Функциональное назначение	жилое		
Общая площадь всего, м2	3447.3	Количество квартир	36
кроме того площади, м2 в т.ч.	402.6	Материал стен	кирпичные
лестничных клеток	306.9	Год постройки	1925
технического подполья технического этажа	0.0	Этажность (без учета подземных этажей)	5-6, кроме того чердак
вентиляционных камер	0.0	Подземных этажей	1, в том числе подвал
других помещений	95.7	Инвентаризационная стоимость (руб.)	-
Площадь застройки, м2	842.2	Памятник архитектуры	нет
Жилая площадь жилых помещений, м2	1769.0	Нежилая площадь, м2 в т.ч. жилая площадь в нежилых помещениях, м2	850.0 0.0



02 98 18 0004633

Описание объекта права: помещения

Кадастровый номер -

Наименование правообладателя (ФИО для физического лица)			
Здание / строение	здание		
Тип помещения: встроенно-пристроенное	-		
пристроенное	-		
Общая площадь, всего, м2	135.8	Нежилая площадь, м2 в т.ч.	135.8
Жилая площадь жилых помещений, м2	0.0	жилая площадь в нежилых помещениях, м2	0.0

Характеристики объекта приведены в экспликации к поэтажному плану

Начальник Управления
централизованных работ

Исполнитель

Начальник отдела выполнения
работ по технической
инвентаризации Управления
централизованных работ
Цыганкова Ю.Н.
Н.Д. Гавиловская

Великая Е.Г.

05.06.2018 г.



Главный специалист отдела
выполнения работ по
технической инвентаризации УЦР

В.И. Попова

ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Управление централизованных работ

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 5

Телефон: 8 (499) 125-87-77, 8 (499) 125-44-14, 8 (495) 719-04-19

к заказу 86 98 304488 от 23.05.2018 г.



Форма 5

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ)

Дата заполнения	05.06.2018 г.	объект	здание
Паспорт МосгорБТИ №	1078/1	Квартал № 1078	

Адрес (иное описание местоположения)

Субъект Российской Федерации		город Москва			
Административный округ		Центральный административный округ			
Муниципальный округ, поселение		Басманный			
Населённый пункт					
Микрорайон, квартал, иное					
Улица (пер., бульв., просп. и др.)		Бауманская улица			
дом	33/2	корпус	-	строение	8
Иное описание местоположения					
Помещение №	-				
Примечание:					

Состояние объекта

Общий процент износа, %	60	на	1996	Год постройки	1925
Материал стен здания	кирпичные				
Тип здания	жилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-				
Степень технического обустройства	Водопровод - централизованный, Канализация - централизованная, Отопление - центральное от ТЭЦ, Горячее водоснабжение - централизованное, Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка				
Высота потолков, м.	подвал = 2.02; 2.20; 2.50; 1 этаж = 2.95; 2.97; 3.00; 3.25; 2 этаж = 2.95; 3 этаж = 2.95; 3.00; 4 этаж = 3.00; 5 этаж = 2.95; 3.00; 6 этаж = 2.88; чердак = 2.48;				

Начальник Управления
централизованных работ

Исполнитель

Начальник отдела выполнения
работ по технической
инвентаризации Управления
централизованных работ
Цыганкова Ю.Н.
Н.Д. Гавиловская

Великая Е.Г.

05.06.2018 г.

Главный специалист отдела
выполнения работ по
технической инвентаризации УЦР
В.И. Попова

02 98 18 0004630



ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ПОМЕЩЕНИЯ

Адрес (иное описание местоположения):

город Москва, Бауманская улица, дом 33/2, строение 8

№4

Управление
централизованных
работ ГБУ МосгорБТИ

стр. 1

Помещение № II Тип: Нежилое

ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Вы- сота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследова ния
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	кабинет	51.8	51.8					202	учрежд. 25.11.2013 г.
	2	кабинет	8.5	8.5						учрежд. 25.11.2013 г.
	3	кабинет	4.1	4.1						учрежд. 25.11.2013 г.
	4	помещение подсобное	59.4		59.4					учрежд. 25.11.2013 г.
	5	помещение подсобное	3.0		3.0					учрежд. 25.11.2013 г.
	6	уборная	1.4		1.4					учрежд. 25.11.2013 г.
	7	помещение подсобное	1.8		1.8					учрежд. 25.11.2013 г.
	8	коридор	3.6		3.6					учрежд. 25.11.2013 г.
	9	тамбур	2.2		2.2					учрежд. 25.11.2013 г.
Итого по помещению			135.8	64.4	71.4					
Нежилые помещения всего			135.8	64.4	71.4					
в т.ч. Учрежденческие			135.8	64.4	71.4					

Экспликация на 1 странице

05.06.2018 г.

Исполнитель

Великая Е.Г.

Главный специалист отдела
выполнения работ по
технической инвентаризации УЦР
В.И. Попова



02 98 18 0004634


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу: Бауманская ул.
наименование ул. (просп., бульв. и т.д.)
домовл.(вл.) --- дом 33/2
кухонное подчёркнуто
корпус --- строение (сооружение) 8
кухонное подчёркнуто
на часть подвал, этажа помещ. (квартира) II
квартал № 1078 Центральный АО г.Москвы

№4

Управление
централизованных
работ ГБУ МосгорБТИ

ПОДВАЛ



Поэтажный план составлен по состоянию на

" 25 " 11 2013 г.

П/план снял Великая Е.Г. *Вел*

Проверил Попова В.И. *Попова*

" 05 " 06 2018 г.

Масштаб 1:200